


产品更改 通知单	更改前产品型号	更改后产品型号	工序	版本	页数	制订时间
	SD266B	SD266B	产品更改	V3	1/1	2022-12-6


一、更改原因

运放芯片更换，造成电流零点调整不准确；

二、更改方法



线路板的正面



线路板背面

- 线路板正面的 R45、线路板背面的 R44，均改为 5K1/0603；

三、替换元器件回收

拆下来的电阻不保留；

四、更改范围

仅限于本生产批次的驱动器；

编制		硬件 审核		软件 审核		批准	
日期		日期		日期		日期	