

## 产品分析报告单

产品名称及数量	SD3228N 2台 SN: 2106071009、2106071002		
来源	客户名称: 芜湖行健智能机器人有限公司		
现场描述	SD3228N SN: 2106071009 指示灯不亮 SD3228N SN: 2106071002 指示灯异常闪烁		
产品检查情况	SD3228N SN: 2106071009 的功率管损坏, 造成输入保险熔断; SD3228N SN: 2106071002 的功率部分是完好的, 只是存在部分短路现象, 造成指示灯闪烁。		
分析	2106071009功率管损坏, 怀疑与电机负载有关; 2106071002需要确定具体位置, 才比较好做出判定;		
建议	预计维修费用: SD3228N SN: 2106071009 300元; SD3228N SN: 2106071002 150元; 总计维修费用为 450元 (含客户返回到付运费);		
检测分析	陈璞	日期	2023-6-8