# 中测部门质量反馈表

| 产品型号 | DSEM-G2460R096200NX-H | 数量 | 20 | 良品数量 | 20 | 不良率 | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不良品数量 | 0 | | |

| 不良现象总体概述 | 1、测量电机的长、宽、高需符合图纸要求。<br>2、测量电机的轴径需和图纸相符。<br>3、检查电机动力线、编码器线、抱闸线的插头需符合图纸要求。<br>4、通电后检查电机U、V、W三相需与图纸相符。<br>5、检查电机在运动过程中无有抖动，异响等情况。<br>6、观察电机正反转时的实际电流，需无较大波动。 |
|---|---|

| 不良项 | 不良图片 | 不良项说明 | 质检人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

| 质检部意见 | 20台电机经测试，电机的尺寸，轴径和插头均符合图纸要求。低温状态时的电流过大，不合格。<br>检测人：马金鹏　　负责人：蔡佳庆　　2021年12月13日 |
|---|---|
| 研发部意见 | 负责人：　　年　月　日 |