

将此管脚去掉

所有元件紧贴线路板焊接