


PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	交流伺服	ARES80100_V8_CON 焊接要求	V8	1	2022-11-3

1. 参照“ARES80100_V8_CON”丝印文件；



2. 图形中的“+”号，表示是电容的正极，焊接时要注意；

3. 端子注意焊接方向；

4. “NYLON”的位置不焊接；

5. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；

6. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	