


PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	工序	版本	页数	制订时间
	直流伺服	MME-S17_V1	焊接	V1	1	2024-1-29



要求:

1. 所有元器件均紧贴线路板焊接;
2. 芯片的管脚要在焊盘的中心位置;
3. 六个安装孔 不允许粘锡;
4. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	