


产品更改通知单	更改前产品型号	更改后产品型号	工序	版本	页数	制订时间
	SD3228N	SD3228N	产品更改	V1	1/1	2022-5-8

一、更改原因

NSI 1200 芯片暂时无法在 SD3228N 上面使用；

二、更改方法



线路板的正面

- 将上图带红点的元件（NSI 1200）改为 AMC1200；

三、替换元器件回收

拆下来芯片要清理管脚，保证芯片还可以再次使用，然后入库；

四、更改范围

仅限目前正在调试的、有需要更改的驱动器板；

编制		硬件审核		软件审核		批准	
日期		日期		日期		日期	