

# 维修申请单

填表日期: 2023年10月12日

基本信息	编号	R230907N43G0000001010003			销售	黄凯		
	企业	北京诺信泰伺服科技有限公司			财管	陈丽		
	客户	苏州海豚之星智能科技有限公司			联系地址	江苏省苏州市相城区苏州市相城经济开发区富元路61号		
	联系人	马希平			联系电话	18351130179		
维修明细	产品型号	名称	送修数量		故障说明	故障分析处理	报价	
	MSW-150-0228-052 9-M1-S-R-N-P54-SN 01	伺服轮	1		包胶脱落。序列号: 2108090002	伺服轮运行的路面不平整, 长期过载运行都是造成包胶脱落的原因。需要拆开伺服轮轮毂重新包胶后组装测试	150	
到货日期		检测日期	20231012	检测维修人	于祥飞	老化拷机 <input type="checkbox"/> 检测 <input type="checkbox"/>	维修报价合计	150
换货日期		换货审批人			替换品发货日期			
维修费用到账日期		维修品返还客户日期			返还快递经办人		客户签字确认	
收货地址	河北廊坊市广阳区经济开发区清华科技园孵化器7栋西侧工厂		收货人	张维维	电话	13691135686	邮编	101102
注意事项	1、自维修报价之日起, 客户须15日内提走货物; 2、超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取; 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利, 如果发生遗失或损毁, 我司维修中心将不负任何责任。							