

## 产品分析报告单

产品名称及数量	SD3228N 3台 SN: 2106081905、2106021903、2106091009 SD388 1台 SN: 1903291764		
来源	客户名称: 哈尔滨行健智能机器人有限公司		
现场描述	SD3228N 指示灯不亮 SD388 指示灯不亮, 电机不动作		
产品检查情况	SD3228N 的损坏状况大致相同, 均为功率管损坏, 造成输入保险熔断; 在电机的接线端子口, 发现一台有端子打火的情况; SD388 的功率部分是完好的, 只是内部电源无法正常启动, 造成指示灯不亮;		
分析	SD3228N 怀疑电机接线有松动的情况, 或者电机线头间有可能存在短路的情况; SD388 的情况较为少见, 目前认为是个别异常状态;		
建议	预计维修费用 SD3228N 300 元/台, SD388 50 元; 总计维修费用为 950 元 (含客户返回到付运费);		
检测分析	陈璞	日期	2023-5-11