

- > 电机: 分机 889 α 伺服驱动器: 分机 555 772
- > β 伺服驱动器: 分机 666 步进驱动器: 分机 531
- > 国外驱动器: 分机 886

维修报告单

维修单号: R251027N43G0000001010004

业务担当: 黄凯

填表日期: 2025 年 10 月 29 日

客户信息	公司名称	上海都井智能科技有限公司		联系人	袁总	电话	13816268837		
	客户地址	天津市天津城区西青区天津市天津城区西青区赛达九支路 16 号		收货人	袁总	电话	13816268837		
	购买日期	2025 年 9 月		合同号				备注	
维修品明细	序号	产品型号	产品序列号	数量	故障描述 (客户填写)	故障分析处理		是否换货	维修报价
	1	MSW-150-0357-0339-M1-S-R-N-P54-SN01-C036	2509220001	1	故障描述: 安装螺钉孔滑丝	1、经过检测返回的伺服轮,发现安装的螺纹孔有滑丝,怀疑客户在安装的时候选的螺钉不合适或者别劲安装导致。已经放置了钢丝螺套。		否	
	2								
到货日期		检测日期		检测维修人		老化拷机 <input type="checkbox"/>	检测 <input type="checkbox"/>	维修报价合计	
换货日期		换货审批人		替换品发货日期					
维修费用到账日期		维修品返还客户日期		返还快递经办人		客户签字确认			
收货地址	北京市通州区环科中路联东 U 谷西区 17 号 11B		收货人	张维维	电话	010-56275230 转 775	邮编	101102	
注意事项	1、自维修报价之日起,客户须 15 日内提走货物; 2、超过 15 日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取; 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利,如果发生遗失或损毁,我司维修中心将不负任何责任。								