

产品分析报告单

产品名称及数量	SD3228N 6 台 SN: 2202101212、1903230050、22021011204、2205271403、2205271406、2205171014		
来源	客户名称: 哈尔滨行健智能机器人有限公司		
现场描述	驱动器烧坏 2 台、带不动电机 2 台、指示灯不亮 2 台		
维修情况	对 6 台驱动器都做了初步判断: 其中 3 台的功率模块损坏、2 台电源部分或控制部分有问题、1 台控制电路有问题;		
分析	功率模块损坏一般是因为电机接线有问题、电机发热严重导致电机性能改变、也不排除是因为现场粉尘过大造成电路出现损坏; 控制部分需要确定每台驱动器的准确损坏点, 会比较方便分析;		
建议	在返修的驱动器中, 有 2 台是在保修期内的, 将免费维修; 其他驱动器维修费用共计 700 元;		
检测分析	胡俊	日期	2023-9-11