

# 维修申请单

填表日期: 2025年08月20日

基本信息	编号	R250813N43G0000001010001			销售	黄凯		
	企业	北京诺信泰伺服科技有限公司			财管	陈丽		
	客户	苏州海豚之星智能科技有限公司			联系地址	江苏省苏州市相城区苏州市相城经济开发区富元路61号		
	联系人	马希平			联系电话	18351130179		
维修明细	产品型号	名称	送修数量		故障说明	故障分析处理	报价	
	MSW-150-0228-0529-M1-S-R-N-P54-SN01-M290	伺服轮	2		包胶脱落。序列号: 2205130002 和 2205130006	伺服轮内部齿轮脱落, 伺服轮运行的路面不平整, 长期过载运行都是造成包胶磨损的原因。齿轮加固连接, 重新包胶处理	750	
到货日期	检测日期	20250818	检测维修人	于祥飞	老化拷机口	检测口	维修报价合计	750
换货日期	换货审批人			替换品发货日期				
维修费用到账日期	维修品返还客户日期			返还快递经办人		客户签字确认		
收货地址	河北廊坊市广阳区经济开发区清华科技园孵化器7栋西侧工厂		收货人	张维维	电话	13691135686	邮编	101102
注意事项	1、自维修报价之日起, 客户须15日内提走货物; 2、超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取; 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利, 如果发生遗失或损毁, 我司维修中心将不负任何责任。							