


制作说明	产品名称	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	USB_TO_485	贴片、焊接	Q20171114-1	1.0	1/1	2017.11.14

如图所示，方框内的 SMBJ5.0A 二极管要求焊接在准确位置，如果偏上，会挡住箭头指向的孔位导致无法安装；USB 端子焊接时要注意方向，焊接在有丝印的一面，并且要特别注意和板子保持平行，不能上、下歪斜。



编制	宋佳莹	审核		批准	
日期	2017-11-9	日期		日期	