

维修申请单

填表日期: 2025年12月20日

基本信息	编号	R251212N99G0000001010001			销售	李美萍		
	企业	北京诺信泰伺服科技有限公司			财管	买立平		
	客户	苏州海豚之星智能科技有限公司			联系地址	江苏省苏州市相城区苏州市相城经济开发区富元路61号		
	联系人	马希平			联系电话	18351130179		
维修明细	产品型号	名称	送修数量	故障说明		故障分析处理	报价	
	MSW-150-0228-0529-M1-S-R-N-P54-SN01-M290	伺服轮	3	包胶脱落。序列号: 22005130009, 2205130008 和 2112180005		伺服轮内部轴承损坏, 动力线缆和编码器线缆破损, 怀疑长期过载运行都是造成轴承磨损的原因。齿轮加固连接, 更换处理, 更换编码器线缆和动力线缆	390	
到货日期	检测日期	20251219	检测维修人	于祥飞	老化拷机 <input type="checkbox"/>	检测 <input type="checkbox"/>	维修报价合计	1170
换货日期	换货审批人			替换品发货日期				
维修费用到账日期	维修品返还客户日期			返还快递经办人		客户签字确认		
收货地址	河北廊坊市广阳区经济开发区清华科技园孵化器7栋西侧工厂		收货人	张维维	电话	13691135686	邮编	101102
注意事项	1、自维修报价之日起, 客户须15日内提走货物; 2、超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取; 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利, 如果发生遗失或损毁, 我司维修中心将不负任何责任。							