

- > 电机: 分机 889 α 伺服驱动器: 分机 555 772
- > β 伺服驱动器: 分机 666 步进驱动器: 分机 531
- > 国外驱动器: 分机 886

维 修 报 告 单

维修单号: R241018s02G0000001010001 业务担当: 石春格 填表日期: 24 年 10 月 22 日

客户信息		公司名称	上海澳悦智能科技有限公司		联系人	袁佳涵		电话	13816268837				
		客户地址	天津市天津城区西青区赛达九支路 16 号		收货人	袁佳涵		电话	13816268837				
		购买日期	21. 7		合同号						备注		
维修品明细	序号	产品型号	产品序列号	数量	故障描述 (客户填写)			故障分析处理			是否换货	维修报价	
	1	MSW-150-0357-0339-M1-S-R-N-P54-SN01-C036	2107050004 和 2107050001	2	伺服轮产品出现故障			伺服轮不能运转, 里面的机械结构磨损太严重, 输出带载运转部分的轴承和齿轮内部磨损, 转子和减速部分的轮子损坏严重, 外部包胶磨损严重。怀疑该伺服轮现场长期处于偏载运行状态导致。需要更换新的转子, 减速传动机构, 包胶等部件。更换部件加上维修人工成本费用, 超出了新购买伺服轮的费用。建议按照报废处理, 购买新品。			否		
到货日期		10. 19	检测日期	10. 21	检测维修人	于祥飞		老化拷机 <input type="checkbox"/>	检测 <input type="checkbox"/>		维修报价合计		
换货日期					换货审批人				替换品发货日期				
维修费用到账日期					维修品返还客户日期				返还快递经办人			客户签字确认	
收货地址		北京市通州区环科中路联东 U 谷西区 17 号 11B		收货人	张维维	电话	010-56275230 转 775		邮编	101102			
注意事项		1、自维修报价之日起, 客户须 15 日内提走货物; 2、超过 15 日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取; 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利, 如果发生遗失或损毁, 我司维修中心将不负任何责任。											